

## ÍNDICE DE LA GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS EN MOLDEO POR TRANSFERENCIA PARA COMPUESTOS FENÓLICOS, MELAMINOFENÓLICOS Y POLIÉSTERES GRANULARES DE MOLDEO

<b><u>Asunto</u></b>	<b><u>Página</u></b>
Filosofía de Soluciones de Problemas para Moldeo	Transferencia 1
Problemas en el Procesamiento de Transferencia	Transferencia 2
Bola y Encaje (Cojinete Esférico)	Transferencia 2
Pandeo Opuesto de la Inserción	Transferencia 3
Ampolla de Curación	Transferencia 3
Apariencia Deslustrada	Transferencia 3
Rebaba (Excesiva)	Transferencia 4
Líneas de Flujo	Transferencia 4
Protuberancias Endurecidas (Precuración)	Transferencia 4
Manchas en el Molde	Transferencia 5
Apariencia de la Superficie Moteada	Transferencia 5
Inyecciones Cortas o No Llenadas	Transferencia 5
Piel de Naranja	Transferencia 6
Piezas o Canales Gomosos	Transferencia 6
Encogimiento	Transferencia 6
Marcas de Hundimiento	Transferencia 7
Ampollas de la Piel	Transferencia 7
Adhesión al Molde	Transferencia 7
Subentradas Que Se Pegan en el Molde	Transferencia 8
Gas Atrapado (Marcas de Quemadura)	Transferencia 8
Deformación	Transferencia 9
Tabla de Soluciones de Problemas y Hoja de Comentarios	Insertada
Fecha de Impresión, Fecha Revisada	Transferencia 10